

**IL LATERIZIO, IL CONTROLLO
DI ACCETTAZIONE IN
CANTIERE DELLE MURATURE
PORTANTI E LE
RESPONSABILITA' DEL
DIRETTORE LAVORI.**



Con l'entrata in vigore del D.M. 17.01.2018 **sono aumentate le responsabilità del direttore dei lavori** che deve procedere al controllo di accettazione e di idoneità delle murature portanti e dei blocchi in laterizio.

LA PROVA PER IL CONTROLLO
Determinazione della resistenza a compressione
UNI EN 772-1

**A Mantova, Milano e Torino
il Laboratori L.T.M. Srl e P.Q.R.S. Srl
sono a Vostra disposizione per
qualsiasi informazione sull'applicazio-
ne della nuova
Normativa.**

Sede di Torino

Strada del Drosso, 112 - 10135 Torino (TO)
Tel. 011/3273991 - Fax 011/3273699 - e-mail:info@pqrs.it

Sede di Milano

Via della Pace, 15c - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel 02.98245376 - Fax 02.98246407 e-mail:info@labtecman.com

Sede di Mantova

Via A.Pitentino, 10/12 - 46010 Levata di Curtatone (MN)
Tel. 0376.291712 - Fax 0376.293042 e-mail:info@labtecman.com